

Акт
перевірки готовності закладу дошкільної освіти
до 2019-2020 навчального року

Складений «21» серпня 2019 р.
Повна назва, тип, № закладу Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) №26 «Ласкавушка» Сумської міської ради
Рік побудови 1963
Повна адреса 40022, м. Суми, пров. лікаря Івана Дерев'янка, б.3
Телефон 25-01-91
Прізвище, ім'я, по-батькові керівника закладу дошкільної освіти Криворотенко Наталія Олександрівна

Відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 30.07.2019 № 505 огляд готовності закладу освіти проводила робоча група у складі:

Данильченко А.М. голова робочої групи;
Гончарова Н.О. заступник голови робочої групи;
Члени робочої групи:
Дрига Т. В.
Назаренко О. В.
Феденко О.О.
Адаменко Г.І.
Комарова Н. В.
Дворянинова А.В.
Гога Л. М.
Занченко А.Г. начальник управління з питань праці Сумської міської ради
Кірюнов І. В. начальник Сумського міського відділу Управління ДСНС України в Сумській області
Хрін О.І. начальник Сумського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області
Кіпенко Н.Б. В.о. начальника відділу охорони здоров'я Сумської міської ради

Робоча група встановила:


1. У 2019/2020 навчальному році в закладі дошкільної освіти планується:
груп 16 дітей 416, з них раннього віку: груп 3 дітей 68; дошкільного віку: груп 10 дітей 307; різні види груп (вказати які, в тому числі компенсуючого типу; вказати кількість груп, їх вид і в них дітей) 1-короткотривалого перебування, 17 дітей; 2-компенсуючого типу, 24 дитини; 16-ЗНМ, 8-заїкання.
2. Укомплектованість педагогічними кадрами та техперсоналом відповідно до штатного розпису 78, мають вищу освіту (%) 42,3 %, мають відповідну освіту (%) 64,1 %. Вакансії відсутні
3. Стан ділової документації (накази, графіки роботи, посадові обов'язки, протоколи педрад, тощо) належний
4. План роботи закладу освіти на новий навчальний рік в наявності
5. Стан та якість ремонту приміщень:
капітального належний
поточного _____
6. Стан території та її площа належний, 7610 м²
7. Кількість і стан допоміжних споруд 9 шт., задовільний
8. Огорожа навколо території закладу дошкільної освіти та її стан в наявності, потребує реконструкції та заміни
9. Спортивні споруди і майданчики, їх технічний стан в наявності, справні та надійно закріплені.

10. Стан готовності групових приміщень готові до нового навчального року, відповідають санітарним вимогам і вимогам безпеки.
11. Наявність методичного кабінету, його стан в наявності, відповідає санітарним вимогам і вимогам безпеки.
12. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання в наявності, в достатній кількості, стан - задовільний, умови зберігання – відповідно до інструкції по експлуатації.
13. Розміри спортивного залу, наявність і стан фізкультурного обладнання та інвентарю 67,3 м², в наявності, справне та надійно закріплено
14. Наявність, розміри музичного залу та забезпечення пожежної безпеки в наявності 2 музичні зали, 55,5 м² і 110,8 м², пожежна безпека забезпечується відповідно до правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України
15. Стан меблів (у групових кімнатах, кабінетах тощо) задовільний, відповідає санітарним вимогам і вимогам безпеки.
16. Наявність їдальні, стан меблів, забезпеченість технологічним обладнанням, санітарний стан харчоблок в наявності, стан меблів задовільний, забезпечено на 100%, задовільний.
Наявність проточної води: холодної в наявності, гарячої в наявності.
17. Організація питного режиму здійснюється відповідно до п.1.5. Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ.
18. Наявність медичного кабінету, його оснащення в наявності, оснащення забезпечено на 100%
19. Забезпеченість освітлення в групових кімнатах згідно з нормами забезпечено
20. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення в наявності
21. Наявність і стан протипожежного обладнання:
протипожежні щити вогнегасники в наявності, задовільний ;
пожежні водойми (гідранти) в наявності, задовільний ;
пожежні рукави в наявності, задовільний ;
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації в наявності .
22. Стан покрівлі задовільний
23. Наявність і стан інженерних комунікацій:
Водопостачання в наявності, задовільний ;
газопостачання (електропостачання) електропостачання в наявності, задовільний ;
каналізація в наявності, задовільний .
24. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах тощо) забезпечено на 100% відповідно до інструктивно – методичних рекомендацій «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у ЗДО», в наявності протоколи, журнали та інструкції
25. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом забезпечено на 100%

Висновок робочої групи про готовність закладу дошкільної освіти до нового навчального року _____


Рекомендації робочої групи:

Голова робочої групи:




А.М. Данильченко

Заступник голови робочої групи



Н.О. Гончарова

Члени робочої групи:



Т. В. Дрига
О. В. Назаренко
О.О. Феденко
Г.І. Адаменко
Н. В. Комарова
А.В. Дворянинова
Л. М. Гога
А.Г. Занченко
І. В. Кирьянов
О.І. Хрін
Н.Б. Кіпенко